

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Πριν τη διαδικασία του ξεπουπουλιάσματος πρέπει να προηγηθεί βύθισμα του πτηνού σε ζεστό νερό (περίπου 65-70°C) για 20-30 δευτερόλεπτα.

Επίσης συνιστάται να κοπούν τα πόδια και τα φτερά για καλύτερο αποτέλεσμα.

Πάντα κατά την διάρκεια του ξεπουπουλιάσματος θα πρέπει το πτηνό να βρέχεται.

Άμεσο αποτέλεσμα σε λιγότερο από μισό λεπτό.

Τέλος, μετά τη διαδικασία θα πρέπει να καθαριστεί ο κάδος και τα δάχτυλα με ισχυρό καθαριστικό (π.χ. χλωρίνη) γιατί δημιουργείται εστία μόλυνσης.